


Nähte

Kleine Unebenheiten, Artefakte und Nähte lassen sich im 3D Druck nicht verhindern, höchstens minimieren.



Support

Überhänge, die in die Luft gedruckt werden müssten werden durch Stützstrukturen gehalten die nach dem Druck entfernt werden. Diese hinterlassen geringe Spuren und sind auch nicht komplett zu vermeiden.



Dieses Objekt steht auf dem Kopf